東京地圖



大正十二年九月一日震災
東京附近ニ於ケル木造建物被害分布圖

警視廳保安部建築課調

凡例

	棟數九〇―一〇〇	棟數四〇―五〇	棟數五―一〇	棟數一―四
全潰	●	●	●	●
半潰	●	●	●	●
大破損	○	○	○	○

燒失區域

海拔十米突以上

備考

燒失區域內ノ震災被害ハ地震直後燒失前警戒或ハ救助ノ爲メ巡廻セル警察官又ハ町內有志ノ記憶及附近ノ人々ノ記憶ヲ聞キ調査セルモノナリ、略ゝ概數ヲ推知シ得ヘシ燒失區域外ノ被害ハ圖示ノ如ク低地ニ多シ

分布圖ハ市內及近郊ノ狀況ヲ示スモノナレトモ府下ニ於ケル被害ハ左表ノ通ナリ

左表中安全ノ棟數ハ東京市統計年表ニ掲クル大正十年度末現在ノ市內木造建物總棟數ヨリ被害棟數ヲ除キタルモノナリ

木造建物震災被害調査表

被害／市郡別		全潰	半潰	大破損	計	安全
市內	非燒失區域	一、五八六	一、四八七	二、四三四	五、五〇七	一四〇、九三九
	燒失區域	一一、四六九	一一、〇八〇	七、七四六	三〇、二九五	一四九、四九〇
郡部	非燒失區域	八、一九七	六、九三七	七、九〇二	二三、〇三六	
	燒失區域	四五九	一七五	二七一	九〇五	
計		二一、七一一	一九、六七九	一八、三五三	五九、七四三	

大江印刷會社製